

Localisation sur plan

Localisation sur plan

 Difficulté Facile

 Durée 5 minute(s)

Sommaire


Étape 1 - Vérification et localisation sur le plan de la cohérence du défaut (longueur).

Étape 2 - Liste des paires mauvaises et annotation des défauts

Commentaires

Étape 1 - Vérification et localisation sur le plan de la cohérence du défaut (longueur).

Vérification et localisation sur le plan de la cohérence du défaut (longueur). Reporting sur le plan du lieu du défaut suite à location métrique avec l'appareil de mesure.



Étape 2 - Liste des paires mauvaises et annotation des défauts

Liste des paires mauvaises (fournies par l'opérateur) et annotation des défauts de la localisation pour vérifier la cohérence sur le terrain et sur plan.

La valeur et la distance en m des défauts fournis par les opérateurs									
P	Diagn	Am	P	MS ou PMS	Date	MS ou PMS	MS ou PMS	MS ou PMS	MS ou PMS
13	3	D02/002	01	2	49902178	TFA	35.4m	2002/02/14	2002/02/14
12	6	D02/002	02	5	49902172	FBB	24.3m	2002/02/14	2002/02/14
12	4	D02/002	03	2	49902158	TFA	40.1m	2002/02/14	2002/02/14
08	12	D02/002	08	7	49902158	TFA	24.3m	2002/02/14	2002/02/14
0508	01	D02/002	11	5	49902158	TFA	21.4m	2002/02/14	2002/02/14
1000007	04	D02/002	15	7	49902178	TFA	21.4m	2002/02/14	2002/02/14
02		D02/002	08	5	PHS	SI	PC02020214 08 0508	2002/02/14	2002/02/14
02		D02/002	14	1	PHS	SI	PC02020214 08 0508	2002/02/14	2002/02/14
02		D02/002	14	2	PHS	SI	PC02020214 08 0508	2002/02/14	2002/02/14
02		D02/002	14	3	PHS	SI	PC02020214 08 0508	2002/02/14	2002/02/14
02		D02/002	15	5	PHS	SI	PC02020214 08 0508	2002/02/14	2002/02/14
02		D02/002	16	3	PHS	SI	PC02020214 08 0508	2002/02/14	2002/02/14

