

# Translations:Soudure par fusion des fibres optiques/15/fr

---

Fermer le capot pour déclencher le processus de soudure (la fonction démarrage auto doit être activée sinon appuyer sur la flèche verte du clavier)